



Conseils de proximité 2018

Compte rendu des visites

Visite de quartier Sud – 7 avril 2018

Secteur du Temple			
Secteur concerné	Demandes	Service concerné	Réponse services
Rue des Aigremonts	Passage en zone 30	Direction Voirie	La configuration de cette voirie n'est pas adaptée au dispositif zone 30 (voirie sans accès, typologie incompatible)
Carrefour Rue Dumont d'Urville- Rue des Aigremonts	Installation d'un ralentisseur	Direction Voirie	<p>Sur la rue Dumont d'Urville, la mise en place de ralentisseur semble peu adaptée car voie en courbe. Les ouvrages sont à disposer lorsque la situation circulaire est conflictuelle. Des comptages seront à effectuer pour vérifier si le ressenti est avéré.</p> <p>Coût d'un ralentisseur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Coussin : 13 000 euros TTC- Ou dos d'âne : 5 000 euros TTC <p>ATTENTION pente importante</p> <p>Pour la rue des Aigremonts, la typologie de cette voie est incompatible.</p>

<p>Rue Jacques Cartier</p>	<p>Vérifier la connaissance par la poste de l'existence de la rue Faire une signalisation Google</p>	<p>Direction de la communication</p>	<p>Le conseil municipal a délibéré et les habitants ont reçu un certificat de numérotage. La signalisation Google a été faite, en attente de validation.</p>
<p>Carrefour Rue Jeanne d'Albret, Rue des Aigremonts, Rue des Ruelles</p>	<p>Modifier le profil de l'entrée dans le chemin vers la rue des Ormeaux pour faciliter le passage des PMR</p>  <p>Passage piéton rue des Ruelles : pas de visibilité de la rue des Aigremonts</p> 	<p>Direction de la voirie et de l'éclairage public</p>	<p>Des travaux ont été réalisés, mais lors de la visite ils n'étaient pas encore terminés. Le profil a été adouci.</p> <p>Le passage piéton est positionné au plus près du carrefour. Son positionnement et son aménagement sont conformes à la situation du carrefour.</p>

Carrefour Rue Maryse Bastié - Rue Blériot	Créer un cédez le passage (l'attention est attirée sur la question de l'homogénéité par rapport au reste de la rue).	Direction de la voirie et de l'éclairage public	L'ensemble du secteur est dédié à la priorité à droite, ce qui contribue à plus de vigilance pour les automobilistes et à contraindre aussi la vitesse.
Square Blériot	Nommer le square, le signaler, installer les jeux en concertation avec les habitants (âge cible, lieu,...). Le square serait devenu humide ces dernières années alors qu'il ne l'était pas au début.	Direction de la communication	Les jeux ont été installés en lien avec l'association MVSV. Coût : 5367 TTC pour le terrassement et la dalle + 20304 TTC pour le jeu = 25 611 TTC Le square est officiellement nommé square Blériot.
Zone 30 rue des Ormeaux	La faire commencer plus haut	Direction de la voirie et de l'éclairage public	La zone 30 est positionnée sur un emplacement stratégique : avant la courbe, les habitations plus denses, le collège. Pour sa lisibilité et sa compréhension, son positionnement est, à l'analyse du tronçon, considéré comme correct
Trottoirs devant l'école Louis Pergault	Présence de mousse	Direction de l'environnement et des espaces verts	Le secteur a été nettoyé
Rue du Roi Henri	Prendre toute mesure permettant de limiter la vitesse. Créer un passage piéton. Intervenir auprès des particuliers pour des haies sauvages Installation d'un banc dans cette rue ?	Direction de la voirie Police Municipale Direction de l'environnement et des espaces verts	Les passages piétons ne sont pas des éléments qui jouent sur la vitesse. <i>Il est rappelé qu'en agglomération, le piéton est prioritaire, les passages piétons sont disposés principalement dans les lieux où le flux des usagers est important et à proximité des lieux publics.</i> La voirie note d'effectuer un comptage du nombre de véhicules La PM n'a pas constaté de haie sauvage dans cette rue

Rue Dumont d'Urville	Stationnement gênant aux heures de pointe devant le collège. Passer faire des contrôles.	Police Municipale	Des surveillances sont effectuées depuis la rentrée scolaire
Rue du Château d'eau	Pas de trottoirs : nécessité de matérialiser un espace pour les piétons	Direction de la voirie	La rue du Château d'eau est propice au partage de la voirie. La mise en place d'une zone de rencontre peut apporter une solution au problème exposé. Coût panneau + logos : 850 €
Chemin Rue des Aigremonts - Rue Jacqueline Auriol	Chemin à bitumer avant la passerelle	Direction de la voirie	Demande imprécise (identification du lieu à compléter). Revêtement gravillonné existant sur l'ensemble des chemins. Présence d'herbe en raison du zéro pesticide

Secteur de la Pierre Levée

Secteur concerné	Demandes	Service concerné	Réponse services
Tous quartiers	Demande de radars pédagogiques	Police Municipale	Le radar pédagogique de la PM n'est plus exploitable.
Escalier de la Rue Berlioz à la Rue Offenbach	Rajouter une main courante et un point d'éclairage public intermédiaire	Direction de la voirie Direction de l'environnement et des espaces verts	Coût : 4 000 euros TTC (mât + lanterne) 30 ml de tranchée
RN 10	L'absence d'éclairage du nouveau rond-point de la déviation de Vendôme le rendrait dangereux	Direction de la voirie	Ce rond-point est propriété du Conseil départemental. De plus, le Conseil départemental n'éclaire plus les giratoires et dépose les dispositifs existants.

Rue Maurice Ravel	Incohérence entre le nom de la rue (Rue Maurice Ravel) et le panneau voie sans issue → changer en impasse Maurice Ravel	Direction du développement urbain et de l'aménagement de l'espace	La demande a été prise en compte par le service.
Route de Tours	Bâche bleue sur toiture installée depuis plus d'un an, les propriétaires n'auraient pas l'intention de refaire la toiture → image dégradée du quartier et de la ville	Police Municipale	Vu avec l'urbanisme, un courrier a été adressé à la personne concernée.
Intermarché	Sortie du parking : la ligne stop n'est plus matérialisée, ni le panneau	Direction de la voirie et de l'éclairage public	Le marquage des voies et parking privé est du ressort des propriétaires.
Rue Berlioz	Lampadaire avec un faux contact – déjà signalé	Direction de la voirie	Signaler le n° du candélabre car le défaut peut ne pas être visible lors d'un contrôle, différents composants pouvant impacter la panne en dehors de l'ampoule.
Rue Maurice Ravel ?	Présence de morceaux de verres jamais ramassés à côté du bac de dépôt de verres de VALDEM		Le verre au sol est la conséquence des incivilités des usagers. Un nettoyage est effectué au pied des conteneurs à verre lorsque les agents interviennent dans le secteur.